Projektkarte und Maßnahmenumfang



Durchgängigkeit durch Umbau eines Querbauwerks wieder hergestellt: 7

Durchgängigkeit durch Laufverlängerung wiederhergestellt: 3

Darüber hinaus wurden sehr viele, nicht gezählte Abstürze auf dem Grundgebirge infolge von Sohlerosion durch Renaturierung (Laufverlängerung, Sohlanhebung) wieder durchgängig.

Renaturierung von Fließgewässern (Laufverlängerung, Sohlanhebung, Verbesserung des Auenwasserhaushaltes): 9,5 km renaturierte Gewässerstrecke

in Gewässer eingebrachtes großes Totholz: ca. 130 Bäume
Gesamtlänge verschlossener Entwässerungsgräben: ca. 3,5 km

waldbauliche Maßnahmen (Fichtenentnahme, Hordengatter, Einzelschutz, Pflanzung oder Entnahme von bedrängenden Fichten bzw. von Fichtennaturverjüngung) auf einer Tallänge von insgesamt 23 km

Verbesserung des Wasserhaushaltes im Hamorsbruch auf 8 ha.

LIFE-Wanderwege